

お知らせとお詫び

①プール水温を管理する管に一部不具合があり水温が上昇し続けてしまいます。

その為夕方から夜にかけて水温が高めになる事があります。

②プール水温を保つための対策として営業終了後ボイラーを停止し、翌朝ボイラーを稼働いたします。その結果夜間プール内の水流が無い為オープンからしばらくの時間上下で層のように水温に差が出てしまいます。

①②ご迷惑をお掛けいたします事お詫び申し上げます。

《修理》

修理に必要な部品の手配に時間がかかっております。部品が届き次第修理'（8月中旬予定）となりますのでしばらくの間ご迷惑をお掛けいたします。

2024.4.29

MAXスポーツクラブ